

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECTIE

Echipe Tehnologice pentru Constructii si Gospodarie Comunală



INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment



acreditat pentru
INSPECTIE



SR EN ISO/CEI 17030:2012
CERTIFICAT DE ACREDITARE
01/022

RAPORT DE INSPECTIE

Nr: RI- 2763 din 21.04.2022

pentru

INSTALAȚIA DE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE

Model: BENNINGHOVEN Tip: TBA 2000 K Serie: 101510 An fabricație: 2012

◆ BENEFICIAR:

- Firma: S.C. SELCA S.A.
- Adresa: Str. Depozitelor, Nr.12, Pitești, Județul Argeș, ROMÂNIA
- Contract nr. 8031 din 18.03.2022.

◆ PRODUCĂTOR:

- Firma: BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG
- Sediul: Industriegelände 54486 Mülheim an der Mosel, GERMANIA

◆ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003-2015, cap. 3; SR EN13108-1:2006, pct.5.1.1,5.2.3, 5.2.10; SR EN 13108-21:2006 pct.5.1; 5.3a); 5.3b); PCC 019-2015, cap. III

◆ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECTIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 9.3.

◆ **LOCUL INSPECȚIEI:** Str. Depozitelor, Nr.12, Pitești, Județul Argeș.

◆ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI:** 21.04.2022 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 21.04.2024).

◆ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** 20.04.2020.

◆ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 6-10 ani.

◆ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 10 ani.

◆ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE** (conform fișă de urmărire): 22.02.2022.

◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-6). Acestea se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 9.3, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Andrei Constantin BRĂTU

Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI"
Se interzice utilizarea formularului de Raport de Inspecție (inclusiv Anexa), în acest format, fără acordul scris al ICECON INSPECT